

# 马鞍山钢铁股份有限公司部门文件

能环[2021]33号

签发人：王仲明

## 马钢股份公司关于临时停运污染防治设施的报告

马鞍山市生态环境保护综合行政执法支队：

2020年10月，我公司炼焦总厂4#5#干熄焦环境除尘新建  
完成并投入运行。

因4#5#干熄焦环境除尘新建设施调试期间，除尘效率较低，导致4#5#干熄焦环境除尘设施运行不稳定，存在超标排放风险。为确保环境空气质量，我公司决定自2020年10月1日起，临时停运4#5#干熄焦环境除尘设施。待设施调试合格、运行稳定后，立即恢复正常运行。

特此报告。

马鞍山钢铁股份有限公司

（公章）


2021年10月10日



...

附件1

## 原4#5#工埠住宅小界棚拆图



上海同济城市规划设计研究院

上海市浦东新区川沙新镇

项目负责人： 电话：